

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



*Fot. nr 1. Baszta bramna - widok z dziedzińca pańskiego.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.*



*Fot. nr 2. Górna partia murów traktu południowego i wschodniego od strony dziedzińca.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.*



Fot. nr 3. Górna partia murów traktu południowego od strony dziedzińca. Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.



Fot. nr 4. Górna partia murów traktu południowego od strony dziedzińca. Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.



*Fot. nr 5. Mury traktu południowego od strony dziedzińca.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.*



*Fot. nr 6. Górna partia murów traktu południowego i zachodniego od strony dziedzińca.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru..*



*Fot. nr 7. Mury traktu zachodniego od strony dziedzińca.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.*



*Fot. nr 8. Mury traktu zachodniego i północnego od strony dziedzińca.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony muru.*



*Fot. nr 9. Fragment ościeża kamiennego u zbiegu murów
traktu zachodniego i północnego.*



Fot. nr 10. Mury traktu północnego.



Fot. nr 11. Fragment ościeża - zbliżenie.
Ościeże kamienne do konserwacji i stabilnego zamocowania.



Fot. nr 12. Fragment ściany traktu północnego w widoku od północy.
Widoczne spękania ścian, uszkodzone krawędzie i korona murów.



Fot. nr 13. Górna partia fragmentu murów traktu północnego w widoku od strony dziedzińca. Uszkodzona korona muru.



Fot. nr 14. Górna partia fragmentu murów traktu wschodniego w widoku od dziedzińca. Uszkodzona korona muru.



Fot. nr 15. Góra partia fragmentu murów traktu wschodniego w widoku od dziedzińca. Uszkodzona korona muru.



Fot. nr 16. Fragment uszkodzonego muru w dolnej części murów traktu wschodniego do strony dziedzińca przy przejściu bramnym..



Fot. nr 17. Uszkodzone nadproże otworu okiennego
w murach traktu południowego. Widok od strony dziedzińca.



Fot. nr 18. Mury traktu wschodniego wraz z wieżą bramną.



Fot. nr 19. Mury traktu wschodniego i południowego.



Fot. nr 20. Mury traktu południowego.



Fot. nr 21. Mury traktu północnego. Widok z pomieszczenia dawnej kuchni - uszkodzone nadproża okienne i korona muru.



Fot. nr 22. Trakt północny. Widoczne uszkodzenia krawędzi murów oraz nadproży.



Fot. nr 23. Trakt północny. Widoczne uszkodzenia krawędzi murów oraz nadproży.



Fot. nr 24. Trakt północny. Widoczne uszkodzenia krawędzi murów, nadproży oraz korony muru.



Fot. nr 25. Trakt północny. Widoczne uszkodzenia i ubytki oraz uszkodzona krawędź muru.



Fot. nr 26. Trakt wschodni. Widoczna uszkodzona korona muru oraz roślinność porastająca górne partie murów.



Fot. nr 27. Trakt wschodni. Widoczne uszkodzenia pacy sklepiennej, korony muru i korony wieży bramnej.



Fot. nr 28. Trakt wschodni. Widoczne sklepienie przeznaczone do naprawy i fragment korony muru.



Fot. nr 29. Trakt wschodni. Fragment otworu okiennego
- do zabezpieczenia korona i krawędź.



Fot. nr 30. Trakt wschodni. Fragment otworu okiennego
- do zabezpieczenia korona i krawędź.



Fot. nr 31. Trakt wschodni. Fragment sklepienia z widocznymi warstwami izolacyjnymi do naprawy.



Fot. nr 32. Trakt zachodni. Otwory okienne - w dolnej części widoczne uszkodzenia.



Fot. nr 33. Trakt zachodni. Otwór okienny w górnej partii muru
- widoczne uszkodzenia muru i kamieniarki okiennej.



Fot. nr 34. Trakt zachodni. Otwór okienny w górnej partii muru
- widoczne uszkodzenia muru i kamieniarki okiennej.



Fot. nr 35. Trakt zachodni. Naroże muru widoczne spękania i ubytki łoża.



Fot. nr 36. Trakt zachodni. Naroże muru widoczne spękania i ubytki łoża.



Fot. nr 37. Trakt zachodni. Otwory okienne
- widoczne spękania i uszkodzenia nadproża.



Fot. nr 38. Trakt południowy. Widoczne duże uszkodzenia
lica muru, nadproży oraz korony.



Fot. nr 39. Trakt południowy. Widoczne duże uszkodzenia lica muru, nadproży oraz korony.



Fot. nr 40. Trakt południowy. Widoczne uszkodzenia lica muru, nadproży oraz korony.



Fot. nr 41. Trakt południowy. Widoczne uszkodzenia lica muru, nadproży oraz korony.



Fot. nr 42. Trakt południowy. Uszkodzenia lica i krawędzi muru, nadproży oraz korony.



Fot. nr 43. Trakt południowy. Widoczne uszkodzenia nadproża i fragmentów lica muru.



Fot. nr 44. Trakt południowy. Widoczne spękania, uszkodzenia lica muru, nadproży, korony i elementów kamieniarki.



Fot. nr 45. Trakt południowy. Widoczne spękania, uszkodzenia lica muru, nadproży, korony i elementów kamieniarki.



Fot. nr 46. Trakt południowy. Widoczne spękania, uszkodzenia lica muru, nadproży i korony.



Fot. nr 47. Trakt południowy. Widoczne uszkodzenia muru i korony.
Po prawej stronie sklepienie przeznaczone do naprawy.



Fot. nr 48. Trakt południowy. Widoczne uszkodzenia muru i korony
także wieży bramnej oraz sklepienie przeznaczone do naprawy.



Fot. nr 49. Trakt południowy. Korona i krawędź muru do naprawy.



Fot. nr 50. Trakt południowy. Fragment sklepienia widoczne duże ubytki wātku.



Fot. nr 51. Trakt południowy. Sklepienie do naprawy.



Fot. nr 52. Trakt południowy. Korona i krawędź muru do naprawy.



Fot. nr 53. Trakt południowy. Wieża bramna - widoczne uszkodzenia korony, uszkodzenia elementów kamiennych i roślinność porastającą koronę i uskoki murów.



Fot. nr 54. Sala południowa. Duże uszkodzenia murów i nadproży okiennych.



Fot. nr 55. Sala południowa. Korona i krawędź muru do naprawy.



Fot. nr 56. Trakt południowy. Uszkodzenia muru i nadproży okiennych.



Fot. nr 57. Trakt południowy. Uszkodzenia muru i nadproży okiennych.



Fot. nr 58. Trakt południowy. Uszkodzenia muru i nadproży okiennych widok w stronę Kurzej Stopy.



Fot. nr 59. Kurza Stopa. Mocno uszkodzony fragment murów. Widok na trakt południowy.



Fot. nr 60. Kurza Stopa część wschodnia. Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony.



Fot. nr 61. Kurza Stopa część zachodnia. Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony. W głębi baszta "kredencerska".



Fot. nr 62. Kurza Stopa część zachodnia. Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony.



Fot. nr 63. Kurza Stopa część zachodnia.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony.



Fot. nr 64. Kurza Stopa część zachodnia. Uszkodzone nadproże.
Widoczny element kamieniarki do konserwacji i stabilnego zamocowania.



Fot. nr 65. Kurza Stopa część wschodnia.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony.



Fot. nr 66. Kurza Stopa część wschodnia.
Widoczne uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony.



Fot. nr 67. Kurza Stopa część zachodnia.
Uszkodzone i porośnięte roślinnością sklepienia.



Fot. nr 68. Kurza Stopa część północna.
Uszkodzenia fragmentów muru, nadproży i korony.ia.



Fot. nr 69. Kurza Stopa część wschodnia.
Uszkodzone i porośnięte roślinnością sklepienia.



Fot. nr 70. Kurza Stopa część wschodnia.
Uszkodzone i porośnięte roślinnością sklepienia.



Fot. nr 71. Kurza Stopa część zachodnia.
Uszkodzone i porośnięte roślinnością sklepienia.



Fot. nr 72. Kurza Stopa część północna.
Uszkodzone obrzeże sklepienia.



Fot. nr 73. Kurza Stopa część zachodnia. Uszkodzone nadproże.
Widoczny element kamieniarki do konserwacji i stabilnego zamocowania.



Fot. nr 74. Kurza Stopa fragment ściany południowej.
Uszkodzone nadproża i krawędź ściany.



*Fot. nr 75. Kurza Stopa fragment ściany południowej.
Uszkodzone nadproża i krawędź ściany.*



*Fot. nr 76. Kurza Stopa fragment górnej partii ściany wschodniej.
Uszkodzone nadproża i korona muru.*



Fot. nr 77. Dziedziniec południowy - "gospodarczy".
Uszkodzona korona murów i nadproże okienne.



Fot. nr 78. Dziedziniec południowy - "gospodarczy". Uszkodzone nadproże,
powyżej mniejszy otwór okienny z fragmentem kamieniarki
do konserwacji i stabilnego zamocowania.



Fot. nr 79. Dziedziniec południowy - "gospodarczy".
Mur wschodni "kurzej stopy" - widoczne uszkodzenia nadproży.



Fot. nr 80. Dziedziniec południowy - "gospodarczy".
Mur wschodni "kurzej stopy" - widoczne uszkodzenia nadproży.



Fot. nr 81. Dziedziniec południowy - "gospodarczy".
Ściana południowa - widoczne uszkodzenia nadproży i korony muru.



Fot. nr 82. Dziedziniec południowy - "gospodarczy".
Ściana południowa - widoczne uszkodzenia nadproży i korony muru.



Fot. nr 83. Dziedziniec południowy - "gospodarczy".
Widok na stronę północną dziedzińca. Widoczna baszta południowa.



Fot. nr 84. Baszta bramna - widoczne uszkodzenia korony.



Fot. nr 85. Baszta południowa - widok od południa.



Fot. nr 86. Baszta południowa - widok od dziedzińca gospodarczego.



Fot. nr 87. Baszta południowa - widok od północy.



Fot. nr 88. Przykład zniszczonych żelbetowych stopni i podestów na trasie turystycznej.



Fot. nr 89. Przykład zniszczonych żelbetowych stopni i podestów na trasie turystycznej.



Fot. nr 90. Przykład zniszczonych żelbetowych stopni i podestów na trasie turystycznej.