

OPINIA TECHNICZNA

Temat:

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Inwestor:

**URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC
PLAC WOLNOŚCI 25
42-440 OGRODZIEŃC**

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest analiza stanu technicznego budynku Centrum Integracji Społeczno-zawodowej

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- wizja lokalna,
- inwentaryzacja budynku,
- koncepcja zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku.

3. Opis istniejącej konstrukcji budynków

Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej.

4. Wnioski

Projektowana przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania nie wpływa na zmianę obciążeń na elementy konstrukcyjne budynku. Projektowany szyb windy jest obiektem wolnostojącym i oddylatowanym od istniejącej konstrukcji.

Uwzględniając powyższe, stwierdza się, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku zgodnie z projektem.

.....
dr inż. Rafał Domagała